

Montageanleitung PowerEck mit 3 Schukosteckdosen

Spannung : 230V/50-60Hz

Leistung : Steckdosen max. 16A/3500W

wipo
ELEKTROTECHNIK
LICHTTECHNIK

Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten


Geeignet für den nachträglichen Einbau
zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank.

Durch verschiebbares Ausgleichselement
individuell an verschiedene Arbeitshöhen
anpassbar.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Montage :

1. Je nach gewünschter Kabelführung Bohrung für
das Anschlusskabel mit Stecker (4) vorsehen.
2. Nach Abnehmen der beiden Abdeckungen (1) auf den
Befestigungslöchern sind die Führungshülsen (2)
sichtbar und zugänglich.
3. PowerEck an gewünschter Stelle mit beiliegenden
Schrauben (3) durch die Führungshülsen befestigen
und Abdeckkappen (1) wieder aufstecken.
4. Jetzt Ausgleichselement (5) von vorne auf PowerEck
aufdrücken und freien Zwischenraum ausgleichen.
5. Jetzt kann das PowerEck mit dem Netz verbunden werden.



Achtung!

Die Montage darf nur von unterwiesenen
oder angelernten Personen unter Beachtung
der einschlägigen VDE-Vorschriften
durchgeführt werden!

Montage nur spannungsfrei durchführen !

Defekte Gehäuse- sowie Einbauteile nur durch Originalteile ersetzen.

Maximale Leistung der Komponenten beachten !

Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

**Das Original-Anschlußkabel darf nicht verlängert oder
beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen
werden, so hat dies nach den gültigen VDE-Vorschriften durch
unterwiesenes Personal zu erfolgen.**

Bitte beachten : um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -
schwämme verwenden !
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.
Dies ist ein handgearbeitetes Produkt. Dadurch kann die Oberfläche unterschiedliche
Schattierungen aufweisen.